



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRÂNSITO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Fone/Fax (47) 3385-0487
CEP 89.124-00 – Benedito Novo – SC
E-mail: engenharia@beneditonovo.sc.gov.br

JUSTIFICATIVA TÉCNICA SOBRE AS PENDÊNCIAS DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL

Empreendimento: **AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ARQUIBANCADAS,
FECHAMENTO E PISO DA QUADRA E GINÁSIO DE
ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI**
Local: **Rua Cruz e Souza – Centro - Benedito Novo – SC**
Contrato: **0239916-16/2007**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRÂNSITO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Fone/Fax (47) 3385-0487
CEP 89.124-00 – Benedito Novo – SC
E-mail: engenharia@beneditonovo.sc.gov.br

Conforme a planilha orçamentária apresentada dos SERVIÇOS REMANESCENTES A EXECUTAR, vimos através desta, esclarece e informar:

ARQUIBANCADAS EM ESTRUTURA METÁLICA:

- Os assentos das arquibancadas não estão de acordo com as normas técnicas, não é madeira de lei como solicita o Memorial Descritivo, não foi aceito pelo engenheiro fiscal da prefeitura de Benedito Novo e deverão ser mantidas no orçamento (itens 1.1 e 1.2).

FECHAMENTO E CANCHAS:

- As Instalações Elétricas foram executadas pela Prefeitura de Benedito Novo, com recurso próprios, mas não de acordo com o Projeto, apenas para a funcionalidade da construção, visando atender precariamente as festividades do município (Festa das Tradições – novembro de 2014), no aguardo da execução conforme projeto e deverão ser mantidas no orçamento (itens 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6).

- As Instalações de Incêndio foram executadas pela Prefeitura de Benedito Novo, com recursos próprios e poderão ser excluídas do orçamento (itens 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.13.1).

- As Paredes de Madeira da Cancha não estão de acordo com as normas técnicas, não é madeira de lei como solicita o Memorial Descritivo, não foi aceito pelo engenheiro fiscal da prefeitura de Benedito Novo e deverão ser mantidas no orçamento (itens 2.14 e 2.15).

VESTIÁRIOS:

- Parte do Reboco terá que ser refeito (3,80 m²) e deverá ser mantido no orçamento (item 3.1).

- As Portas de Madeira foram executadas pela Prefeitura de Benedito Novo, com recursos próprios e poderá ser excluída do orçamento (item 3.2).

- A Pintura com Tinta Acrílica terá que ser novamente executada, pois não foi executada de acordo com as normas técnicas, não foi aceito pelo engenheiro fiscal da prefeitura de Benedito Novo e deverá ser mantida no orçamento (item 3.3).

- A Pintura com Tinta Esmalte foi executada pela Prefeitura de Benedito Novo, com recursos próprios e poderá ser excluída do orçamento (3.4).

- Os Vasos Sanitários foram executados pela Prefeitura de Benedito Novo, com recursos próprios e poderá ser excluído do orçamento (item 3.5).



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRÂNSITO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Fone/Fax (47) 3385-0487
CEP 89.124-00 – Benedito Novo – SC
E-mail: engenharia@beneditonovo.sc.gov.br

- As Cubas foram executadas pela Prefeitura de Benedito Novo, com recursos próprios e poderá ser excluída do orçamento (item 3.6).

- As Instalações Elétricas foram executadas pela Prefeitura de Benedito Novo, com recurso próprios e poderão ser excluídas do orçamento (item 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12).

Benedito Novo/SC – janeiro de 2015.

Marco Antonio Mai
Engenheiro Civil Fiscal
da Prefeitura de Benedito Novo
CREA/SC 021.343-8

Jean Michel Grundmann
Prefeito
CPF 043.897 169-80